




Palace 811702 - ohne HH
Palace 812702 - mit HH

keine Accessory-Boxen möglich!!

Siphonangaben
vom Hersteller